सामान्य सूचनाएं

PWS6320261108

तारे, सकल शुद्ध और शून्य: वजन साधन WST 3 BLH नोबल एक वजन ट्रांसमीटर कई कार्य किया है। वजन ट्रांसमीटर WST 3 BLH नोबल ग्राहक के लिए adapts सेटिंग्स की एक विस्तृत श्रृंखला है कि विन्यिस्त किया जा सकता करने के लिए धन्यवाद की जरूरत है। वजन साधन Fieldbus इंटरफेस के पास (Profibus डी पी - प्रमाणित) और आंतरिक संकल्प 8,000,000 से अधिक।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS6320261108


बड्डे पैमाने पर गैर linearity:	< 0.005 %
प्रदर्शन:	LCD display with backlit 2 x 16 scripts
सुरक्षा का स्तर:	IP20
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	8300000
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-10°C ÷ +50°C
फलि्टर:	0.05 ÷ 75 Hz
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±3.3 mV/V
पावर की सफिारशि की:	8.8 ÷ 5,5 Vdc, 1 ÷ 8 transducers 350 Ohm, isolated 500V
कैलबि्रेशन:	Data sheet, Table, Dead weight
रूपांतरण दर:	0.5 ÷ 300Hz Accuracy 0.015 %
एकांत:	Digital inputs common with power supply. Other parts 500 V
लाभ बहाव:	< 0.0015 % of actual value/°C
ऊर्जा की खपत:	8 W
शून्य थर्मल बहाव:	< 0.04 microV/°C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

Process Weighing



Force Measurement



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।