

Informacion general

PWS17820260215

La celda de carga de compresión PS47 está hecha de acero inoxidable y soldada herméticamente. La celda PS47 es fácil de instalar y se aplica en sistemas de pesaje donde se requiere una alta capacidad. La celda de carga de compresión PS45 también está disponible en la versión ATEX.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Célula de Carga a Compresión CC3

Célula de Carga a Compresión CMH

Célula de Carga a Doble Cortadura DDR


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos


PWS17820260215

Capacidad Nominal (CN):	15, 20, 25, 30, 40, 60, 100 t
Error combinado:	< ±0.013 % PN
Repetibilidad:	< ±0.015 % PN
Creep (30 minutos):	±0.012 % PN
Material:	Acero inoxidable
Clase de precisión:	4000 OIML
Flexión:	0.6 ÷ 1 mm
Temperatura compensada:	-10 ÷ + 40 °C
Temperatura de funcionamiento:	-50 ÷ +70 °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.01 % PN/5°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.006 % PN/5°C
Potencia nominal PN:	2 mV/V (1)
Saldo cero:	±2 % PN
Resistencia de aislamiento:	> 5000 MΩ
Resistencia de entrada:	800 ±5 Ohm
Resistencia de salida:	705 ±5 Ohm
Fuente de alimentación:	10 Vdc o Vac RMS
Fuente de alimentación recomendada:	5 ÷ 15 Vcc/ca
Excitación maxima:	15 V
Impedancia de salida:	705 ±5 Ohm

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).