

## Datos t3cnicos

PWS11620260708

La transpaleta de pesaje RAVAS 1100 es f3cil de usar, confiable en tama1o y tiene una excelente capacidad de carga. Este transpallet de pesaje se puede utilizar como una b3scula m3vil, pero con la implementaci3n de funciones dedicadas puede funcionar como contador de piezas, administrar y controlar las dosis, imprimir, transmitir datos inal3mbricos, etc. La transpaleta de pesaje RAVAS 1100 est3 equipada con horquillas de acero inoxidable, cierre autom3tico despu3s de 3 minutos de inactividad, indicador de peso bruto y peso neto. La transpaleta RAVAS 1100 tambi3n est3 disponible en versiones especiales y puede personalizarse.

<b>Capacidad nominal (CN):</b>	2000 Kg
<b>Display:</b>	LCD h 18 mm
<b>Grado de protecci3n:</b>	Celdas IP67, Indicador IP65
<b>Peso:</b>	104 kg
<b>Desviaci3n:</b>	0.1 % CN
<b>Bater3a:</b>	4 pilas alcalinas standard de 1.5 Vcc
<b>Divisiones:</b>	1 kg



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).