

सामान्य सूचनाएं

PWS12420260130

परीक्षक 1006 औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक तौल में इस्तेमाल वजन सिस्टम में लोड कोशकियों के उचति सथापना सुनिश्चित करने के लिए और संभव दोष के नदिन प्रदर्शन करने के लिए एक उत्पाद है। वजन वितरण, भार के, कसी भी वफिल रहा है कोशकियों और दोषपूरण कनेक्शन: इस संबंध में, प्रत्येक व्यक्तिलोड सेल संकेत के एक साथ देखने के पूरे वजन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डैट उपकरणों की प्राग्रामगी और एम सी 302, और अंशांकन शिखिय पर अपलोड और डाउनलोड: इसके अलावा एक साथ प्रत्येक व्यक्तिलोड सेल के संचालन को नियंत्रित करने के, 1006 परीक्षक यह अन्य कारय करने के लिए अनुमति देता है। 1006 परीक्षक वजन साधन क्षारीय बैटरी के साथ 4 घंटे और रचिएजेबल नी-एमएच 1.2 वी (2000 mAh) के साथ 8 घंटे की एक रीमा है। यह भी हमारे जंक्शन बक्से / योग आधुनिक करने के लिए कनेक्शन के लिए मानक केबल के साथ सुसज्जति है। CEM 4 / सी और सीजीएस 4 / सी इसका उत्पादन बंद है। यह परीक्षक 1006 परीक्षक 1008 के अद्यतति संस्करण उपलब्ध है।



सभी डेटा सूचना के बाना प्रविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।






तकनीकी नियमेश

PWS12420260130




माप सीमा:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	<0.001 % of full scale/°C
प्रदर्शन:	Graphical 3 "
ए / डी कनवर्टर:	24 bits
आंतरकि संकल्प:	> 16,000,000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc / 60 mA (max 4 350 Ohm load cells in parallel)
सुरक्षा का स्तर:	IP54
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	50000
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिलन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
बजिली की आपूर्ति:	4 AA batteries - Power consumption 5 W
वजन:	500 g
पूर्ण स्केल शुद्धता:	0.033 % full scale
मुकाबला:	350 ÷ 700 Ohm, 300 ÷ 4500 Ohm
लोड सेल कनेक्शन:	25-pin D-sub connector and cable length 2m
ऊर्जा की खपत:	125 ÷ 190 mA
इनपुट संकेत कोशकियाँ:	-3 ÷ +20.3 mV
आपूर्ति बोल्टेज कोशकियाँ:	3 ÷ 12 Vdc
उपकरण के लाई कनेक्शन:	25-pin D-sub connector and cable length 0.5 m

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

Display visualization



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनोटर (मार्गी) कर रहे हैं।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मायिं) कर रहे हैं।