

## Datos t3cnicos

PWS11720260528

La transpaleta de pesaje RAVAS 2100 es f3cil de usar, de tama3o confiable y con excelente capacidad de carga. Puede utilizarse como balanza m3vil, control de pesaje, dosificaci3n y llenado. La transpaleta de pesaje RAVAS 2100 est3 equipada con una funci3n de apagado autom3tico despu3s de 3 minutos de inactividad, tara autom3tica y manual, peso bruto e indicaci3n de peso neto, ecc. La transpaleta RAVAS 2100 tambi3n est3 disponible en versiones especiales y puede personalizarse. La transpaleta RAVAS 2100 tiene 3 teclas de funci3n, un bot3n on / off, ruedas gu3a de goma o poliuretano y cargador de bater3a incluido. Ravas 2100 est3 pintado con el rojo RAL 3000 a prueba de incendios (pintura epoxi). A petici3n, est3n disponibles versiones especiales.

<b>Capacidad nominal (CN):</b>	2.200 Kg
<b>Display:</b>	LCD h 18 mm
<b>Grado de protecci3n:</b>	celdas IP67, indicador de peso IP65
<b>Peso:</b>	99 kg
<b>Cargador:</b>	230V/12Vdc - 300 mA
<b>Bater3a:</b>	12Vdc / 1.2Ah, reemplazable; cargador de bater3a incluido
<b>Exactitud:</b>	0.1 % CN
<b>Divisiones:</b>	Multirange divisions - 1 kg (500 ÷ 2.200 kg); 0.5 kg (200 ÷ 500 kg); 0.2 kg (0 ÷ 200 kg)



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).