

सामान्य सूचनाएं

PWS6320260215

तारे, सकल शुद्ध और शून्य: वजन साधन WST 3 BLH नोबल एक वजन ट्रांसमीटर कई कार्य किया है। वजन ट्रांसमीटर WST 3 BLH नोबल ग्राहक के लिए adapts सेटिंग्स की एक वसितृत शरूखला है कियनियस्त किया जा सकता करने के लिए धन्यवाद की जरूरत है। वजन साधन Fieldbus इंटरफेस के पास (Profibus डी पी - प्रमाणित) और आंतरिक संकल्प 8,000,000 से अधिक।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।


तकनीकी निरिदेश

PWS6320260215


बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.005 %
प्रदर्शन:	LCD display with backlit 2 x 16 scripts
सुरक्षा का स्तर:	IP20
डिजिटों संकल्प में देखा जा सकता:	8300000
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-10°C ÷ +50°C
फिल्टर:	0.05 ÷ 75 Hz
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	±3.3 mV/V
पावर की सफिराशि की:	8.8 ÷ 5.5 Vdc, 1 ÷ 8 transducers 350 Ohm, isolated 500V
रूपांतरण दर:	0.5 ÷ 300Hz Accuracy 0.015 %
कैलिब्रेशन:	Data sheet, Table, Dead weight
एकांत:	Digital inputs common with power supply. Other parts 500 V
लाभ बहाव:	< 0.0015 % of actual value/°C
ऊर्जा की खपत:	8 W
शून्य थर्मल बहाव:	< 0.04 microV/°C

सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

Process Weighing



Force Measurement



सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।