

Informazioni generali

PWS36720260210

La PS940 è una cella di carico a doppio taglio realizzata in acciaio nichelato con cavo di ingresso mediante connettore ermetico. Questa cella di carico è ideale nelle applicazioni di pesatura per l'industria siderurgica, l'industria dei metalli e nella pesatura statica di silos in ambienti ad alta temperatura grazie all'ampiezza della superficie del punto di carico. La cella di carico a doppio taglio PS940 è facile da installare, garantisce stabilità nella pesatura, robustezza e durevolezza.



Prodotti correlati suggeriti

Un sistema di pesatura altamente performante deve essere accurato, perfettamente calibrato e manutenuto. Per migliorare le prestazioni della cella e ottimizzare il suo funzionamento potresti aver bisogno dei seguenti prodotti:

[Trasmettitore di Peso UWT 6008](#)

[Trasmettitore di Peso DAT 1400](#)

[Indicatore di Peso MCT 1302](#)

[Tester 1008 TESTER 1008](#)

[Scatola di Giunzione CGS4-C](#)



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

Specifiche tecniche


PWS36720260210

Portata Nominale (PN):	40, 50, 100, 150, 200 t
Errore combinato:	< ± 0.05 % SN
Ripetibilità:	< ± 0.04 % SN
Creep (30 minuti):	< ± 0.05 % SN
Sovraccarico di sicurezza:	150 % PN
Sovraccarico massimo:	>= 180 % PN
Grado di protezione:	IP 67
Classe di precisione:	± 0.05 %
Flessione:	0.6 ÷ 1 mm
Temperatura compensata:	-10 ÷ +100 °C
Temperatura di funzionamento:	-30 ÷ +150 °C
Effetto della temperatura sullo zero:	< ± 0.025 % SN / 5 °C
Effetto della temperatura sull'uscita:	< ± 0.015 % SN / 5 °C
Sensibilità nominale SN:	2 ± 0.25 % mV/V
Bilanciamento di zero:	< ± 2 % SN
Resistenza di isolamento:	> 5.000 M Ohm
Resistenza di ingresso:	800 ± 30 Ohm
Resistenza di uscita:	700 ± 5 Ohm
Alimentazione consigliata:	5 ÷ 15 Vcc/Vca

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

40 t Model


Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
 Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

50 ÷ 200 t Model


Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).